REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	23/10/2026
		RO	1147/26

CLIENTE	**HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVO**		
Descrição do Produto	**REALUX 14 PRIMER VM OXIDO SF - REF.: 18**		
Codigo do Produto	**014VM002.80**	**Lote:**	**020/26**

Descrição da Reclamação

CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 014VM002.80-REALUX 14 PRIMER VM OXIDO SF - REF.: 18 LT LOTE 020/26 DILUIDO 15% COM 010SV004.81-REDUTOR SINTETICO - REF.: 18 LT LOTE 084/26 APLICAÇÃO EM FERRO FUNDIDO, SENDO CAMADA FINCAL DE 80 MICRONS (FERRO JÁ VEM TRATADO COM 40 MICRONS).
FOI APLICADO A MAIS DE 7 DIAS E A TINTA ESTA SOLTANDO E NÃO ESTA 100% SECA. NÃO INFORMOU QUANTAS UNIDADES

PLANOS DE ENSAIOS

LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	IMPEORCEDENTE	PROCEDENTE
020/26	Secagem	-	-	RELAFIX TINTAS	22/10/2026	22/10/2026	23/10/2026	x	

Secagem LOTE: 020/26



Conclusão: Ao analisar a retenção do lote reclamado, aplicado em chapa lisa e jateada com espessura média de 40 mícrons seco conforme BT, com secagem ao ar a 25°C, após 4 horas o produto dá manuseio levemente "pegajoso", após 12 horas observamos que o produto continua dando manuseio não ficando mais "pegajoso", sua secagem total é de 72 horas conforme BT, assim concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.
Ao observar a geometria das peças aplicadas, possivelmente pode está sendo aplicado uma camada mais alta, com isso levando mais tempo de secagem, assim pode ser usado estufas para acelerar o processo ou a abertura de SDP para melhoria na secagem do produto.

Anderson Otica

_____

Análista RO's