

Empresa: D&P Estruturas metálicas

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: Limão UF: PRContato: 19992938334 Ysaías**1. MOTIVO DA VISITA**☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☐ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**585 PR009 030ETS85 010SV280**2.2 Serviço solicitado**Revisão + RO**3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**Segmento de atuação: CCO Corbato Substrato: CCO Corbato/EsmerizadoTratamento de superfície: Polimento, limpeza superficialMétodo de aplicação: Estela convencional**4. SERVIÇO EXECUTADO**

Visita realizada pela manhã os pesos relatados na RO já tinham sido pintados, não conseguimos avaliar os pesos relatados.

Sendo ali a área de pintura onde fica as estruturas metálicas galvanizadas por serem aplicadas, detectamos que os pesos galvanizados estavam com ferrugem, que por isso interferiu na aderência.

As 13:30 partiu para D&P para acompanhar o processo de pintura, colares, desumidificação, aplicação e camada úmida, no aplicativo de hoje foi um galvanizado pintado.

19/03/25Assinatura Cliente: [Assinatura]Visitado por: Rich Abel de Souza