

Relatório de Visita Técnica

Empresa: Corrod
Endereço: Av. Argentina n° 277
Contato: _____

Fone: _____
Cidade: Colombo UF: PR

1. MOTIVO DA VISITA

☐ Contato Comercial

☒ Produto/Processo

☐ Orientação/Demonstração

2. PRODUTO E SERVIÇOS

2.1 Produtos

Amorões detados

2.2 Serviço solicitado

Visita comercial / assistência técnica

3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Segmento de atuação: _____ Substrato: Alto / Alum / Gaspetina

Tratamento de superfície: limpeza

Método de aplicação: pulverização convencional

4. SERVIÇO EXECUTADO

Realizada visita, detamos amostra com base e entubos
para desenvolver produtos similares.
Indicamos para: novo obis SDP para desenvolvimento

11/04/25 11:13

Assinatura Cliente: _____ Visitado por: Lich Requel do Santos