

Empresa: Iniza Brasil
Endereço: Rua Porcatus, 233, Emiliano Permuta
Contato: _____

Fone: 41 3668-2223
Cidade: Pinhais, Paraná UF: PR

1. MOTIVO DA VISITA

☒ Contato Comercial

☐ Produto/Processo

☒ Orientação/Demonstração

2. PRODUTO E SERVIÇOS

2.1 Produtos

027Vm029A

2.2 Serviço solicitado

3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Segmento de atuação: Estruturas Agrícolas Substrato: Aço Carbono

Tratamento de superfície: Limpeza manual

Método de aplicação: Pistola convencional

4. SERVIÇO EXECUTADO

Foi realizada a verificação do processo de aplicação do cliente, bem como o desempenho dos novos produtos quando comparados aos da Penma. O Vermelho atual, apresenta problemas de SAG e cobertura, todavia a direção da Iniza está com foco em redução de custo. Novos produtos, anteriormente utilizados pelo cliente, apresentavam durabilidade de 8 a 10 anos, tendo a preferência pelos pintores.

Anexo está o informe sobre o produto e as considerações técnicas sobre as mudanças na fórmula.

Assinatura Cliente: _____ Visitado por: Luís, William e Francielle