O cliente relata que o material aplicado na terça-feira, dia 20/10, ainda não apresentou secagem adequada. Até hoje, 23/10, a superfície permanece com aspecto emborrachado e apresenta marcas acentuadas ao ser pressionada.

O cliente também demonstrou preocupação, pois o material amarelo utilizado por eles apresentou o mesmo problema. Os produtos serão utilizados em uma grande arena na próxima semana, o que torna necessária uma avaliação com urgência.

Não temos lote pois esse material é de conserto e veio sem NFe..