REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	26/10/2026
		RO	1148/26

CLIENTE	**PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACA**		
Descrição do Produto	**ESMALTE PU BRANCO B20 - REF.: 18L**		
Codigo do Produto	**056BR120.21**	**Lote:**	**009/26**

Descrição da Reclamação

Cliente alega que o catalisador 030CT842.81 está dando ?fervura? mas o 030CT090 não tem esse problema.
Ele tinha 2 tintas, 1 catalisador e 1 diluente metade do kit já usado e as portas já pintadas precisarão ser refeitas. 056BR120.21 009/26 030CT842.81 008/26 010SV510.81 090/26

PLANOS DE ENSAIOS

LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	IMPEORCEDENTE	PROCEDENTE
009/26	Secagem	-	-	RELAFIX TINTAS	23/10/2026	23/10/2026	26/10/2026	x	

Secagem LOTE: 020/26



Conclusão: Ao analisar as retenções dos lotes reclamados, ao catalisar 2x1 com 030CT842 diluição de 10% com 010SV510, aplicado em chapa de MDF com primer com camada de 110 mícrons úmido, aguardado secagem a 25°C, não foi observado fervuras conforme reclamação, após as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Caso a aplicação seja em ambiente com temperatura alta, indicamos o uso de retardador.

Anderson Otica

_____

Análista RO's