REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	26/10/2026
		RO	1149/26

CLIENTE	**POSTO DE MOLAS CONTORNO LTDA**		
Descrição do Produto	**REALUX 111 PRETO SB - REF.:18,000 L**		
Codigo do Produto	**111PR005.80**	**Lote:**	**007/26**


Descrição da Reclamação

CLIENTE RECLAMANDO Q TINTA NÃO SECA E ESTA MANCHANDO, CONFORME VIDEO
111PR005 007/26
010SV800 166/26

PLANOS DE ENSAIOS

LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	IMPEORCEDENTE	PROCEDENTE
007/26	Secagem	-	-	RELAFIX TINTAS	23/10/2026	23/10/2026	26/10/2026	x	

Secagem LOTE: 020/26



Conclusão: Ao analisar a retenção do lote reclamado, diluído 20% com 010SV004 e 010SV800, foi observado que a secagem inicial do produto diluído com 010SV800 em comparação ao diluente indicado 010SV004 ficou mais lenta, porém a secagem final em 72 horas de ambas as diluições ficaram conforme boletim técnico, segundo as análises concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.
Caso a secagem inicial não atenda o cliente, indicamos o uso do diluente indicado 010SV004.

Anderson Otica

_____

Análista RO's