| REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS | RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's | DATA | 28/10/2026 |
|---|---|---|---|
| | | RO | 1154/26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | **FERNANDO APARECIDO AUGUSTO** | | |
| **Descrição do Produto** | **- PRIMER PU BRANCO - REF.: 3,6L** | | |
| **Codigo do Produto** | **025BR050.82** | **Lote:** | **023/26** |


**Descrição da Reclamação**

**clienta alega que fez aplicação em uma porta e alega que ficou com aspecto emborrachado.**
**030CT102.140 lote 056/56**

**PLANOS DE ENSAIOS**

| LOTE | ENSAIO | ESPECIFICAÇÃO | METODO | LOCAL DE ANALISE | DATA DE PINTURA | DATA DE INICIO DOS TESTES | DATA DO TERMINO DOS TESTES | IMPEORCEDENTE | PROCEDENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/26 | Lixamento | - | - | RELAFIX TINTAS | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 28/10/2026 | | x |

**Lixamento LOTE: 023/26**




**Conclusão:** Ao analisar a retenção do lote reclamado, catalisado e diluído 10% com 010SV510, aplicado em chapa de MDF crua, após duas hora de secagem a 25°C foi observado que o produto está com brilho atípico, pois como característica o produto é de aspecto fosco, ao lixar com secagem de 4 horas o produto emplasta, segundo as análises concluímos como PRTOCEDENTE a reclamação.

Realizar a troca do lote, ao analisar um galão do estoque do mesmo lote 023/26 , o produto ficou ok, descartando um problema de formulação, assim vamos avaliar todo o estoque deste lote.

Anderson Otica

_____

Análista RO's