Distribuidora ANAZATTI Anazatti

> **Você**
> Outra coisa o laboratorio esta me perguntando sobre a RO 1030 q foi considerada improcedente, como ficou o padrão de cor vai permanece ou o cliente deseja atualizar padrão de cor?

Mas porque isso? 15:17

Não Iza 15:19

Tava escrito na própria r.o 15:19

r.o 1030 -

Cliente alega que azul bebe 015AZ123 – lote 01/26 está fora do padrão de cor, conforme vídeo em anexo, é possível ver diferença entre as peças.
Material foi homogeneizado mais de 10 minutos batendo.
Conforme SDP 428/25 – cliente solicitou a definição do padrão no lote 01/25!
Aguardamos retorno, cliente tem duas latas para conserto 15:19

Conforme SDP 428/25 – cliente solicitou a definição do padrão no lote 01/25!
Aguardamos retorno, cliente tem duas latas para conserto 15:20

Já tinha sido definido o padrão de cor na sdp 428/25 15:20

Isso estava escrito na própria r.o 15:20


Distribuidora ANAZATTI Anazatti
visto por último ontem às 17:02

Isso estava escrito na própria r.o 15:20

Eu vou conversar com o cliente sobre isso ai 15:22

Mas pode ter certeza que vão reclamar do controle da Realfix 15:22

Pois isso já tinha sido definido no passado justamente para evitar isso que tá acontecendo agora 15:22



Conforme o cliente confirmou:
Conforme SDP 428/25 – cliente solicitou a definição do padrão no lote 01/25! 15:52

Segue esse mesmo padrão que já foi definido 15:52

> **Distribuidora ANAZATTI Anazatti**
> r.o 1030 -
> ...

Sobre a r.o 1030 - o cliente passou que na época, o pintor não tinha batido a tinta, então estava ok 15:52

Ok? 15:52