

Empresa: CONDOR

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: SÃO GENTIL UF: SCContato: SANDRA31/03 e 03/04**1. MOTIVO DA VISITA**☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☐ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**046VM002 / 046B6001**2.2 Serviço solicitado**VERIFICAÇÃO ESTABILIDADE DAS TINTAS EM PROCESSO**3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**Segmento de atuação: PINCÊIS Substrato: MADEIRA

Tratamento de superfície: _____

Método de aplicação: _____

4. SERVIÇO EXECUTADO

→ 046B6001 → Lote do mês 10 ainda sem ação de fungicida produto apresenta cheiro apropriado, na qual ocorre durante o processo. Feito Ação de Amoxi PR e Higroxi de Amoxi p/ mascarar o cheiro e aumentar pH. tivemos pouca eficiência amenizou mas não saiu totalmente o cheiro. Sevi Feito em Lab. o uso de essências p/ amenizar o odor p/ consumo do lote

→ 046VM002 → Lote já com corveia de fungicida, mas o odor não era característico do "apodrecimento" mas sim um cheiro aparentemente causado pela oxidação do tanque. Ação de ativos não tiveram eficácia. também Sevi Feito Trabalho com essências para amenizar o cheiro.

Assinatura Cliente: _____ Visitado por: 