

Empresa: CONDOR

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: S. Bento UF: SEContato: JANINA17/04/23**1. MOTIVO DA VISITA**☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☐ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**VISCOSIDADE 046VM002**2.2 Serviço solicitado**Ajuste de produto em loco**3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**Segmento de atuação: FINCEIS Substrato: MADEIRA

Tratamento de superfície: _____

Método de aplicação: _____

4. SERVIÇO EXECUTADO

→ D APÓS ADIÇÃO DO MASCANTE DE ODO, produto 046VM002
TEVE BOMBA REBICA VISCOSIDADE

→ D O Ajuste ENVUADO NÃO TEVE EFETUAÇÃO IMEDIATA

→ D INICIAO DESABASTECER TOP O TANQUE, RASPAR PARTE SEDIMENTADO
ADICIONAR EM BALDES E FAZER A FILTRAGEM

→ D FEITO ISSO É QUE ADICIONAMOS MAIS ESPESANTE ONDE TEVE
MELHOR EFEITO ESTABILIZANDO EM 10"

→ D ALÉM DOS 3 BALDES ADICIONADOS NO TANQUE, DEIXAMOS
AJUSTADO MAIS 2 BALDES p/ reposição em processo.

→ D Produto ficou em condições de uso

Assinatura Cliente: _____ Visitado por: Janina