

Não Conformidades do Período

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO - RELATORIO DE	889	10/02/2026	001-LABORAT		C01304-CONQUIISTA I	600PR003.82 - REALVIT 60	CLIENTE RELATA QUE O MATERIAL ESTA DEMORANDO A SECAR - LOTE 026/25 010SV068 - LOTE 197/25
03-RO - RELATORIO DE	890	10/02/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	010SV800.81 - REDUTOR	PRODUTO RUIM DE DILUICAO, FRACO E PARECE TER MUITO ALCOOL, NAO ESTA LIMPANDO BEM - lote 010/26
03-RO - RELATORIO DE	891	10/02/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	035PR006.80 - REALUX 35	CLIENTE ALEGA QUE A TINTA ESTA MUITO FINA EM RELACAO AOS LOTES ANTERIORES.lote 10/25
03-RO - RELATORIO DE	892	11/02/2026	001-LABORAT		C04382-ROCHA	577AZ007.82 - REALTHAN	Conforme video enviado pelo cliente, tinta azul esta contaminada com sedimentacoes (conforme video)lote 012/25
03-RO - RELATORIO DE	893	11/02/2026	001-LABORAT		C06395-FORMA FORT	010SV011.85 - THINNER -	Conforme audio, o produto ta com CHEIRO e ta fraco (nao consegue limpar nem a tinta mais fraca que o cliente tem)
03-RO - RELATORIO DE	894	11/02/2026	001-LABORAT		C04807-ME MOVELAR	015AM023.21 - LACA NC A	Cliente reclama que o produto,
03-RO - RELATORIO DE	895	12/02/2026	002-COMERCI		C01881-JC ZANELLA	010SV800.85 - REDUTOR	lote 10/26 THINNER ESTA FRACO,
03-RO - RELATORIO DE	896	13/02/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	010SV800.81 - REDUTOR	THINNER ESTA FRACO, PARA DILUIR O REALUX 35 PRETO, E LIMPEZA DE PINCEL, ROLO E PISTOLA. lotes 147/25: 18/26, 86/25, 010/26
03-RO - RELATORIO DE	897	16/02/2026	001-LABORAT		C03708-BOX CAR	600PR001.80 - REALVIT 60	Conforme fotos em anexo, tinta preta apos secar esta ficando CINZA. Cliente informou que apos bater, nao tinha solidos no fundo, porem ao s
03-RO - RELATORIO DE	898	18/02/2026	001-LABORAT		C07017-WSVB	010SV011.85 - THINNER -	CONFORME AUDIO E VIDEO DO CLIENTE, THINNER NAO ESTA LIMPANDO, NAO TEM CHEIRO E ESTA IGUAL UMA AGUA lote 021/26
03-RO - RELATORIO DE	899	18/02/2026	002-COMERCI		C03661-RANDA	056BR017.21 - ESMALTE P	Produto: 056BR017.21 Lote: 009/25 Produto: 030CT004.81 Lote: 176/26 Durante o processo de pintura foram constatados: 1. Secagem lenta
03-RO - RELATORIO DE	900	18/02/2026	001-LABORAT		C01053-BRASELIO IN	024PR003.82 - REALTHAN	CLIENTE ESTA ALEGANDO LOTE 001/26 ESTA MUITO FOSCO E SECAGEM MUITO RAPIDA, SEGUE FOTO E AUDIO.
Qtde. RNC'S							
12							