| REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS | RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's | DATA | 24/09/2026 |
|---|---|---|---|
| | | RO | 1128/26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | **PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACA** | | |
| **Descrição do Produto** | **REALTHANE 701 CINZA N 6,5 - REF: 2,88L** | | |
| **Codigo do Produto** | **701CZ001.82** | **Lote:** | **008/26** |


**Descrição da Reclamação**

**PRODUTO ESTÁ APRESENTANDO DIFERENÇA DE COR ENTRE LOTES 008/26 E 009/26.**
**VERIFICAR PARA ENVIAR 2 KITS DE 3,6L PARA INDENIZAR O CLIENTE E DOIS DILUENTES 280 DE 0,9L.(r$ 400 DE MÃO DE OBRA). MAIORES INFORMAÇÕES VERIFICAR COM PETER. 701CZ001.80 008/26 030CT107.145 028/26**

**PLANOS DE ENSAIOS**

| LOTE | ENSAIO | ESPECIFICAÇÃO | METODO | LOCAL DE ANALISE | DATA DE PINTURA | DATA DE INICIO DOS TESTES | DATA DO TERMINO DOS TESTES | RESULTADO OK | RESULTADO NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/26 | Cor | - | Visual | RELAFIX TINTAS | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | | x |

**Cor LOTE: 008/26**




**Conclusão:** Ao analisar as evidencias do lote 008/26 juntamente a retenção do lote 009/26 aplicado em chapa metálica, foi observado divergência na tonalidade entre elas.

Segundo as análises concluímos como PROCEDENTE a reclamação.

Coletar para ajuste.

Anderson Otica

_____

Análista RO's