REALFIX TINTAS INDUSTRIAIS	RELATÓRIO DE ENSAIOS RO's	DATA	23/10/2026
		RO	1146/26

CLIENTE	**RECUPERTAM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA**		
Descrição do Produto	**REALUX 111 PRETO N-1 BR - REF.:18,000 L**		
Codigo do Produto	**111PR001.80**	**Lote:**	**008/26**


Descrição da Reclamação

Cliente alega que o produto 111PR001.80 lote 008/26 está com a cor clara, próximo ao cinza e a aderência está ruim, não utilizam solvente da Realfix

PLANOS DE ENSAIOS

LOTE	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	IMPEORCEDENTE	PROCEDENTE
008/26	Cor	-	Visual	RELAFIX TINTAS	22/10/2026	22/10/2026	23/10/2026	x	

Cor LOTE: 008/26



Conclusão: Ao analisar a reclamação, o produto foi diluído 30% com 010SV004 e aplicado em chapa metálica, devido a composição da formula é observado um aspecto de Blush, após a secagem predomina a tonalidade preta característica sumindo o aspecto Blush observado no filme úmido, assim concluímos como IMPROCEDENTE a reclamação.

Anderson Otica

_____

Análista RO's