

Empresa: Multicontainer

Fone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Contato: Daniel**1. MOTIVO DA VISITA**☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☐ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**027B2007**2.2 Serviço solicitado**Visita Técnica R0 869/26**3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**Segmento de atuação: MetallurgiaSubstrato: Aço carbonoTratamento de superfície: LimpezaMétodo de aplicação: Pistola**4. SERVIÇO EXECUTADO**

→ Foi observado que após a troca de padrão o produto ficou para um padrão mais amarelado.

→ Cliente quer que volte para um padrão mais "branco".

→ Vai continuar com esse padrão também devido aos containers que ~~estão~~ precisam de retoque.

→ Colocado novo padrão solicitado e reformular em outro código na mesma linha.

19/05/2026

Assinatura Cliente:

Daniel Felpa

Visitado por:

Anderson Oliveira