

Relatório de Visita Técnica

Empresa: Recuperadora de rodas
Endereço: _____
Contato: _____

Fone: _____
Cidade: _____ UF: _____

1. MOTIVO DA VISITA

☐ Contato Comercial

☐ Produto/Processo

☒ Orientação/Demonstração

2. PRODUTO E SERVIÇOS

2.1 Produtos

600 PT002 / 015 PT003

2.2 Serviço solicitado

Aplicação de amostra

3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Segmento de atuação: Rodas Substrato: Aço carbono

Tratamento de superfície: Limpeza

Método de aplicação: pistola

4. SERVIÇO EXECUTADO

→ Cliente aprovou o 600 PT002 pois dilui com gasolina
o 015 PT003 não ficou compatível.

Aprovado aspecto cor esbranquiçada

28/08/2025

Assinatura Cliente: [assinatura]

Visitado por: Anderson Silva