

Relatório de Visita Técnica

Empresa: Tanques paralelo

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Contato: Reginaldo**1. MOTIVO DA VISITA**☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☐ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**610 PR 00 4**2.2 Serviço solicitado****3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**Segmento de atuação: MetalmurgicaSubstrato: Aço carbonoTratamento de superfície: DecapagemMétodo de aplicação: pistola**4. SERVIÇO EXECUTADO**

→ Reaplicado, catalisador estava estragado e as peças ficaram úmidas de pontos mesmo penetrando.
Amostra reprovada.

05/09/2025Assinatura Cliente: AndréVisitado por: Anderson Oliveira