

Relatório de Visita Técnica

Empresa: Bravo

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Contato: Daniel

1. MOTIVO DA VISITA

☐ Contato Comercial

☒ Produto/Processo

☐ Orientação/Demonstração

2. PRODUTO E SERVIÇOS

2.1 Produtos

024 AM 012 Lote 001/25

2.2 Serviço solicitado

Reco Cor

3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Segmento de atuação: Pontes Relantes Substrato: Aço Carbono

Tratamento de superfície: limpeza, lixamento

Método de aplicação: pistola

4. SERVIÇO EXECUTADO

→ Avaliado em campo, não foi possível arrolar pois as peças foram repintadas.

→ Lote que está com o cliente 001/25 Liberação Comparando com mesmo lote.

Assinatura Cliente: _____

Visitado por: Anderson Otica

04/09/2025