

Relatório de Visita Técnica

Empresa: Damae

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Contato: Jamil

1. MOTIVO DA VISITA

☐ Contato Comercial

☒ Produto/Processo

☐ Orientação/Demonstração

2. PRODUTO E SERVIÇOS

2.1 Produtos

029Amo21 / 285BRoel

2.2 Serviço solicitado

Ro 723/25

3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Segmento de atuação: Metalúrgica Substrato: Aço carbono

Tratamento de superfície: Decapagem

Método de aplicação: pistola

4. SERVIÇO EXECUTADO

→ identificar a divergência de cor entre o lote do 029Amo25 lote 003/25 e o lote 007/25.

→ primer epoxi 285BRoel lote 002/25 Amostra de teste cliente relata muito pó na aplicação. Avaliar retardar secagem, diluído com Super Thinner da Welling.

05/09/2025

Assinatura Cliente: Jamil Lameal

Visitado por: Andressa Alca