

Relatório de Visita Técnica

Empresa: PESA

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Contato: Dolsete**1. MOTIVO DA VISITA**☐ Contato Comercial☐ Produto/Processo☐ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**029 Am003**2.2 Serviço solicitado**Acompanhamento aplicação de amostra**3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**Segmento de atuação: Máquinas Substrato: Aço CarbonoTratamento de superfície: Primer, Usamento e LimpezaMétodo de aplicação: Pistola**4. SERVIÇO EXECUTADO**Aplicação em peças de máquinas importada→ Lote 1 aprovado.→ Secagem inicial aprovado→ Secagem final, brilho e cor será analisado após 24 horas.→ Amarelo 029 Am004, Não foi testado devido a quantidade de peças vs amostra, segundo Dolsete temos que aprovar 029 Am003, primeiro.→ Divergência de tonalidade entre lotes de máquinas podem ocorrer por serem importadas.21/10/2025Assinatura Cliente: DolseteVisitado por: Anderson Oliva