

Relatório de Visita Técnica

Empresa: Brasil SAT

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Contato: Ezequiel**1. MOTIVO DA VISITA**☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☐ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos****2.2 Serviço solicitado**Assistência Técnica**3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**Segmento de atuação: Torres Substrato: Aço galvanizadoTratamento de superfície: GalvanizadoMétodo de aplicação: Pistola**4. SERVIÇO EXECUTADO**

→ Cliente mudou sistema de galvanização pois atualmente não faz tratamento e não passiva a peça.

→ Pintores gostam do produto pedem só que aumente um pouco a cobertura do branco pois não consegue diluir.

→ Qualidade faz aderência em X e até 2mm passar vai ser coletado amostra do Substrato p/ testes.

→ Qualidade vai testar em partes com maior deposição de zinco.

06/11/2025

Assinatura Cliente:

João Coelho Neto

Visitado por:

Andréas Oliveira