

Relatório de Visita Técnica

Empresa: Benecke

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Contato: Ana

1. MOTIVO DA VISITA

☐ Contato Comercial

☒ Produto/Processo

☐ Orientação/Demonstração

2. PRODUTO E SERVIÇOS

2.1 Produtos

Unha 26

2.2 Serviço solicitado

Furo + feitura

3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Segmento de atuação: _____ Substrato: Aço Carbono

Tratamento de superfície: _____

Método de aplicação: _____

4. SERVIÇO EXECUTADO

→ Foi furado e colocado feitura em todas as laterais da Unha 26 para preservação

12/02/2016

Assinatura Cliente: João Donato

Visitado por: Roberto Silva