

# Relatório de Visita Técnica

Empresa: PX. PADNA XISTO

Fone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: S. Mateus do Sul UF: \_\_\_\_\_Contato: FERNANDO / MARCOS17/10/24

## 1. MOTIVO DA VISITA

☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☐ Orientação/Demonstração

## 2. PRODUTO E SERVIÇOS

### 2.1 Produtos

452 B4001 / 03007452

### 2.2 Serviço solicitado

TESTE

## 3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Segmento de atuação: \_\_\_\_\_ Substrato: AÇO CARBONOTratamento de superfície: JATEAMENTOMétodo de aplicação: ARLESS

## 4. SERVIÇO EXECUTADO

Foi Acompanhado a pintura de 200 metros  
Foi medida rugosidade fixou em 73 o PADME  
DELES E ENTÃO SOLDO  
NA APLICAÇÃO A CAMADA FICOU EM 500 MICRONS  
AGORA ESPERA 7 DIAS PARA FAZER O TESTE  
DO PULLOFF PARA VER A ADESIÃO

Assinatura Cliente: \_\_\_\_\_

Visitado por: \_\_\_\_\_