

Relatório de Visita Técnica

Empresa: Eurotrack Fone: _____
Endereço: _____ Cidade: Colombo UF: PR
Contato: _____

1. MOTIVO DA VISITA

☐ Contato Comercial ☒ Produto/Processo ☐ Orientação/Demonstração

2. PRODUTO E SERVIÇOS**2.1 Produtos**

252 AM 001 / 030CT252

2.2 Serviço solicitado

Visita Técnica, reclamação impropriedade, dentes dent

3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Segmento de atuação: Model Substrato: Governado
Tratamento de superfície: Limpeza superficial
Método de aplicação: pistola convencional

4. SERVIÇO EXECUTADO

Visita técnica realizada para avaliar reclamações que produto não resolve a microbaba branca. Explicamos o lote reclamado no data de hoje 27/01/25, o produto su comporta conforme o padrão, porém o cliente alega que os lotes utilizados no mesmo período do mesmo lote, não resolvem. Expliquei que o lote de dente alto interferem no processo, e o cliente mencionou que aplicaram o lote elevado mas não resolvem a microbaba branca.

27/01/25

Assinatura Cliente: Eurotrack Visitado por: Luc/Model do dent