

Relatório de Visita Técnica

Empresa: NHAGY
Endereço: _____
Contato: _____

Fone: _____
Cidade: CASTRO UF: PR

1. MOTIVO DA VISITA☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☒ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**

027VM019 / 0103V011 - 577VM026/030x025 / 0103V010

2.2 Serviço solicitado

RD, Orientação Ambr

3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Segmento de atuação: _____ Substrato: _____

Tratamento de superfície: _____

Método de aplicação: _____

4. SERVIÇO EXECUTADO


Visita pedagógica, mediadora e comade dos produtos foi realizada anteriormente pelo pintor e relatamos comade muito alto de acordo com o boletim técnico.

Explicamos para orientando o comade de acordo com o boletim técnico.

Explicamos 8 peças e fizemos com o cliente e 4 horas levando para fazer o acompanhamento.

Comade 577 DF foi aplicada e orientado pintor, preparada a cor e diluição.

Assinatura Cliente:



Visitado por:

12/02/25
Luiz Felipe de Souza