

Empresa: Kombi

Fone: _____

Endereço: _____

Cidade: União UF: PR

Contato: _____

1. MOTIVO DA VISITA☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☐ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**029VM032, 029VM033 e 029AZ036**2.2 Serviço solicitado**Análise de Enxofre**3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**Segmento de atuação: metal mecânico Substrato: Aço carbonoTratamento de superfície: PrimerMétodo de aplicação: pulverização**4. SERVIÇO EXECUTADO**

Amostras Enxofre + Amostras Para Verificação
029VM032, 029VM033 e 029AZ036
conforme contratado com Edmar de Qualidade.
Os três aplicados e não passaram um teste.
Fizeram duas fotos aplicadas do Vm para análise
o Gr.

Assinatura Cliente: ENMRVisitado por: Rich Lidal de Sales12/03/2025