

Relatório de Visita Técnica

Empresa: Kolte
Endereço: _____
Contato: _____

Fone: _____
Cidade: Campos Gerais UF: PR

1. MOTIVO DA VISITA☐ Contato Comercial☒ Produto/Processo☐ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**

049VZ 511 - 030CT040 - 010SV510

2.2 Serviço solicitado

Hardwares

3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Segmento de atuação: Madeira Substrato: Madeira

Tratamento de superfície: limpeza - lixamento

Método de aplicação: pistola convencional

4. SERVIÇO EXECUTADO

Visita realizada na Kolte, produtos aplicados 049VZ 511, em parede aplicamos o látex preto 056BR016.
Emenda 25/03/25 o Alex vai passar no dia para ver como ficou o resultado do trabalho.

Assinatura Cliente:

Fulano de Tal

Visitado por:

24/03/25
Eng. Paulo de Tal