

Relatório de Visita Técnica

Empresa: MOUDENAB

Endereço: _____

Contato: ALEXANDRE

Fone: _____

Cidade: Joaquim do Sul UF: SC029/01/23**1. MOTIVO DA VISITA**☐ Contato Comercial☐ Produto/Processo☒ Orientação/Demonstração**2. PRODUTO E SERVIÇOS****2.1 Produtos**visita tecnica 027PRO17**2.2 Serviço solicitado****3. INFORMAÇÕES DO PROCESSO**Segmento de atuação: METAL

Substrato: _____

Tratamento de superfície: _____

Método de aplicação: _____

4. SERVIÇO EXECUTADO

- Cliente vem trabalhando com DF 027PRO17 onde surgiu questionamento sobre variação de brilho
- O lote 075/23 apresentou ~~excesso~~ de visc. abaixo do range especificado, mas o brilho está ok
- Deixado c/ o representante dar o parecer final do lote 716/23 onde que pela liberação a visc. está ok e brilho dentro do range 8-12
- Representante formal ficou de dar o retorno
- Um ponto que dá divergência de brilho é o spray de retouch onde o cliente já conversou com fornecedor

Assinatura Cliente: _____

Visitado por: _____

