

Não Conformidades do Período

REALFIX						REALFIX COLOMBO	
Tipo	Numero RNC	Data	Setor	Inspetor	Emitente	Produto	Motivo
03-RO EXTERNA	1071	03/08/2026	004-PRODU?		C04098-SUDATI	015PR018.80 - TINTA NC L	Cliente informa que recebeu 24 unidades do produto, lote 002/26, todas sem vazamento no momento da entrega. No entanto, com o passar do
03-RO EXTERNA	1072	03/08/2026	001-LABORAT		C02010-POSTO DE M	011CZ051T - REALUX 11 C	CLIENTE ESTA RECLAMANDO Q LOTE 003/26 ESTA ESCURO (PRETO) EM COMPARACAO AO LOTE 002/26 E CONFORME FOTO ANE
03-RO EXTERNA	1073	04/08/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	026PT009.82 - REALTERM	Realtherm 26 aluminio 300 esta escorrendo com 40 a 50 umido. Cliente nao consegue fazer 30 um seca com 1 demao - lote 012/26
03-RO EXTERNA	1074	04/08/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	030CT055.125 - CATALISA	Entregaram catalisadores para nos com 3 meses de validade. Minimo ja era 6 meses que ja e curto. Mercado trabalha de 12 a 24 meses. Rev
03-RO EXTERNA	1075	05/08/2026	001-LABORAT		C07259-AHM ANDAIM	600PR003.82 - REALVIT 60	CLEINTE RELATA QUE UM DIA APOS A PINTURA AO PASSAR A UNHA O MATERIAL DESPLACA.
03-RO EXTERNA	1076	05/08/2026	001-LABORAT		C00771-INCOBEMAX	034VZ170.21 - SELADOR P	O cliente relata que o produto 034VZ170, lote 011/26, apresenta nao conformidade. Segundo informado, o material esta com aspecto esbranq
03-RO EXTERNA	1077	05/08/2026	001-LABORAT		C07259-AHM ANDAIM	600PR003.82 - REALVIT 60	CLIENTE ALEGA QUE A TINTA ESTA DESPLACANDO AO RISCAR COM A UNHA. LOTE 029/25 010SV088 LOTE 015/26
03-RO EXTERNA	1078	10/08/2026	001-LABORAT		C00889-INHAUS, INHA	030CT055.125 - CATALISA	CLIENTE ALEGA QUE RECEBEU CATALISADOR COM DATA DE VALIDADE DE 3 MESES, SENDO QUE O ANTERIOR ESTAVA COM DA
03-RO EXTERNA	1079	10/08/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	440VZ015.80 - REALPISO 4	LATA CHEGOU AMASSADA E COM FURO - lote 016/26 PROVIDENCIAR NOVA. (MATERIAL ENTREGUE POR NOSSA CONDUCAO)
03-RO EXTERNA	1080	10/08/2026	001-LABORAT		C04324-FAVRETTO	046PR005.70 - PRIMER BA	LOTE 008/26 CLIENTE ALEGA Q A TINTA ESTA MUITO PASTOSA. VER VIDEO
03-RO EXTERNA	1081	10/08/2026	001-LABORAT		C06849-PIERINO GOT	024CZ109.21 - REALTHAN	CLIENTES ESTA RECLAMANDO Q COR ESTA ESCURO, FORA DA COR, PADRAO - lote 008/26
03-RO EXTERNA	1082	11/08/2026	001-LABORAT		C00828-ALMEIDA STO	515VZ001.82 - VERNIZ PU	Lote 017/26 Client alega que esta demorando muito para secar, cliente esta colocando mais catalisador no verniz para secar. (ouvir audio do c
03-RO EXTERNA	1083	11/08/2026	001-LABORAT		C00940-SULIFLEX IND	200VM006.70 - VERMELHO	Cliente informa que o item 200VM006.70 VERMELHO 185C FLEXO REALBAG REF.: 18 LT lote 004/26 esta com a impressao com baixa qual
03-RO EXTERNA	1084	11/08/2026	001-LABORAT		C06033-SUPERFIX	010SV425.81 - REDUTOR	cliente alega que o solvente nao esta funcionando e esta recebendo reclamacao de diversos clientes p quem ele revendeu. lote 021/26 lote 03
03-RO EXTERNA	1085	12/08/2026	001-LABORAT		C06612-LEITE E NOR	020VZ024.80 - VERNIZ SIN	CLIENTE RELATA QUE O PRODUTO COD 020VZ024.80 - VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URNAS - NAO ESTA SECANDO APLICOU ON
03-RO EXTERNA	1086	12/08/2026	001-LABORAT		C04639-BOTTICELLI	036VZ013.21 - VERNIZ PU	CLIENTE RELATA QUE APOS DIAS DE SECAGEM O MATERIAL APOS SER EMBALADO QUANDO CHEGA NO CLIENTE FINAL, APRESE
03-RO EXTERNA	1087	12/08/2026	002-COMERCI		C02577-MARCELO ME	600PR008.82 - REALVIT 60	CLIENTE ALEGA QUE A SUPERFICIE FICOU ESBRANQUICADA APOS A PINTURA. 600PR008.82 044/26 010SV660.83 100/26
03-RO EXTERNA	1088	13/08/2026	002-COMERCI		C05447-SABRINA GIO	011AZ104.82 - REALUX 11	Cliente informa que o codigo 011AZ104.82, lote 004/26, esta fora de cor.
03-RO EXTERNA	1089	13/08/2026	002-COMERCI		C02050-GINASTIC	015VD054.80 - LACA NC V	Cliente relata que o material 015VD054.80, lotes 001/26 e 003/26, nao esta apresentando aderencia. Material diluido com 010SV054 e aplicad
03-RO EXTERNA	1090	13/08/2026	001-LABORAT		C02242-TAURUS HEL	047RS100.80 - ESMALTE P	CLIENTE RELATA QUE ESTA APARECENDO CRATERA APOS A APLICACAO DO MATERIAL, TANTO COM O CATALISADOR 015 QUAN
03-RO EXTERNA	1091	17/08/2026	001-LABORAT		C92579-M G M COM	200MG003.70 - TINTA FX B	CLEINTE INFORMA QUE O ITEM 200MG003.70 TINTA FX BOPP MAGENTA - REF.: 18L LOTE 012/26 ESTA
03-RO EXTERNA	1092	17/08/2026	001-LABORAT		C03757-DILMO	600AZ037.80 - REALVIT 60	CLIENTE INFORMA QUE O ITEM 600AZ037.80 REALVIT 600 DF AZUL PANTONE 288C SB - REF.:18,000 L ESTA COM BAIXA COBERTU
03-RO EXTERNA	1093	18/08/2026	001-LABORAT		C04964-LEDNOX	015RS013.80 - LACA NC R	cliente informa que o item: 019VZ055.21-SELADOR NC ACBTO - REF.: 18 LT LOTE 012/26 aplicado 1 demao, lixado e aplicado a segunda d
03-RO EXTERNA	1094	18/08/2026	001-LABORAT		C04650-PR TROFEUS	025CZ062.82 - PRIMER PU	Lote: 001/2026 Validade: 31/01/2026
03-RO EXTERNA	1095	21/08/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	701LJ002.80 - REALTHANE	Diluicao 25% /Aplicacao no rolo Apos entre 24h a 48h feito as faixas. Temperatura 26 graus. Umidade 70%. Tinta PU esta vitrificando muito. G
03-RO EXTERNA	1096	21/08/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	701CZ001.80 - REALTHAN	Diluicao 25% /Aplicacao no rolo Apos entre 24h a 48h feito as faixas. Temperatura 26 graus. Umidade 70%. Tinta PU esta vitrificando muito. G
03-RO EXTERNA	1097	21/08/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	701BR001.82 - REALTHAN	Diluicao 25% /Aplicacao no rolo Apos entre 24h a 48h feito as faixas. Temperatura 26 graus. Umidade 70%. Tinta PU esta vitrificando muito. G
03-RO EXTERNA	1098	21/08/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	701AZ002.80 - REALTHAN	Diluicao 25% /Aplicacao no rolo Apos entre 24h a 48h feito as faixas. Temperatura 26 graus. Umidade 70%.Tinta PU esta vitrificando muito. G
03-RO EXTERNA	1099	21/08/2026	002-COMERCI		C06929-VASPA	285CZ004.21 - REALPOXI	A COR VEIO MAIS ESCURA E AMARELADA Favor enviar foto do Padrao da Vaspa com Lote Anterior que estava proximo e do chapa da SW
03-RO EXTERNA	1100	24/08/2026	001-LABORAT		C92579-M G M COM	200AM021.70 - TINTA FX A	Cliente informa que o item 200AM021.70 TINTA FX AMARELO CROMIA BOPP - REF.: 18L lote 013-26 (6 baldes) esta com a cor fora do padr
03-RO EXTERNA	1101	24/08/2026	002-COMERCI		C00305-BURNTECH	026GR001.21 - REALTERM	Cliente reclama que esta marcando muito facil e mancha muito na pintura. E esta precipitacao muito rapido em 15min desce.
03-RO EXTERNA	1102	27/08/2026	001-LABORAT		C00458-IRRIGABRASI	610BR004.80 - REALACK 6	CLIENTE RELATA QUE QUANDO VAI APLICAR POR CIMA DO 610 VERMELHO MATERIAL NAO DA COBERTURA, E AINDA REAGE CO
03-RO EXTERNA	1103	27/08/2026	002-COMERCI		C01473-PROTECOATI	701BR001.82 - REALTHAN	realizar o teste de aderencia em grade para observar deslocamento Componente A 701BR001.82 011/25 030CT107.145
03-RO EXTERNA	1104	31/08/2026	001-LABORAT		C07259-AHM ANDAIM	600PR011.80 - REALVIT 60	CLIENTE RELATA QUE O MATERIAL APOS 48 HORAS NAO DEU A ADERENCIA NECESSARIA CONFORME O VIDEO ENVIADO. PASSO
Qtde. RNC'S							
34							
06-RO INTERNA	69	24/08/2026	001-LABORAT		C01473-PROTECOATI	030CT107.145 - CATALISA	cliente alega que novamente foi enviado catalisador com prazo de validade muito curto, e desta vez nao aceita q enviemos etiqueta p fazer a t
Qtde. RNC'S							
1							

23/09/2026 - 16:21

001/001 - JEFFERSON

RCQ432.REL347032a14-16 (RCQ432)

Período : 01/08/2026 a 31/08/2026

Tipo de N.C : -

Produto : -

Ação Corretiva : 0-0

Tipo Seleção : 9-9

Pag 1 / 1